



Manual e Instruções para a resolução de
problemas comuns nos equipamentos

Calibrar Quadros Interativos

PTE 2012/2013

Calibrar Quadros Interativos

Existem várias maneiras de Calibrar o QI mas as duas mais fáceis são as seguintes:

1. APROXIMAR a ActivPen do ícone no canto superior direito do ActivBoard até aparecer a página de calibração. De seguida seguir as instruções que vão aparecendo no ecrã.
2. Com o cursor clicar por cima do ícone Activ Manager no canto inferior direito do ecrã. De seguida apareceram 4 opções. Clique em Calibrar, aí aparecerá a página de calibração. De seguida seguir as instruções que vão aparecendo no ecrã.

